

DIÁRIO DE CAMPO

DATA 30/06/2022

HORÁRIO INÍCIO 7h

HORÁRIO TÉRMINO 17h

DIA DA SEMANA ☐ D ☐ S ☐ T ☐ Q ☒ Q ☐ S ☐ S

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			
MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> BOA	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> RUIM
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOA	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> RUIM

EQUIPE	<u>2 topógrafos</u> <u>2 auxiliares</u>
--------	--

EQUIPAMENT.	<u>GPS RTK; Bipe; Bastão; Cavadeiras; notebook</u>
-------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	<p>Executado os seguintes itens</p> <p>604-M-9089 -> Implantado um marco de 1m; próximo a ele foi levantado 2 árvores e pintadas, estando elas a 28m e 66m de distância do marco. Nelas foram fixadas suas plaquetas de referência.</p> <p>604-M-9091 -> Implantado um marco de 1m; próximo a ele foi levantado e pintado 2 árvores, com distâncias de 29m e 54m do marco. Nelas foram fixadas suas plaquetas de referência.</p> <p>604-M-9092 -> Foi implantado um marco de 1m; próximo a ele foi levantado e pintado 2 árvores, com distância de 35m e 36m. Nelas foram fixadas suas plaquetas de referência.</p> <p>Nos três marcos foram fixadas suas plaquetas de bronze.</p>
----------------------	---

OBSERVAÇÃO	
------------	--

sextante
topografia e geodésia



DIÁRIO DE CAMPO

DATA 02/07/2022

HORÁRIO INÍCIO

7h

HORÁRIO TÉRMINO

17h

DIA DA SEMANA

☐

D

☐

S

☐

T

☐

Q

☐

Q

☐

S

☒

S

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

☒

BOA

☐

REGULAR

☐

RUIM

TARDE

☒

BOA

☐

REGULAR

☐

RUIM

EQUIPE

2 topógrafos
2 auxiliares

EQUIPAMENT.

GPS RTK; Bipe; Bastão, Cavadeiras; notebook

DESCRIÇÃO
DO SERVIÇO

Foi feito o rastreamento do local a ser instalado a placa. Após deu início a execução dos furos para assim fazer a instalação da placa.

OBSERVAÇÃO